

Important:

Ne pas faire tourner sans bougies dans les caches.

Ne pas souder électriques sur le cadre.

Boitier à 25 mm mini. de la masse.

Distance entre doigt en acier zingué et capteur, stator. 0.8 à 1 mm.

MASSE



MARRON / (pas de

(MONTAGE 1980)



CAPTEUR RALENTI = 10 à 15°

AVANCE MAXI. = 34°.

P.M.H.

JAUNE

VERT JAUNE



45 May